

ZMLUVA O DIELO - DOHODA O ZMLUVNEJ CENE
medzi dodávateľom a objednávateľom v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách

I. - zmluvné strany

Dodávateľ : Ján HOLP 925 23 JELKA 950, č. t. 031-7876271, mobil 0908-467280, IČO [redacted], DIČ DPH SK [redacted], Živ. list č. j. Žo 2352/1992 z 30.07.1992 a č. OŽP-B/2007/05591-2/CR 1 č. ž. r. 202-2655 z 12.09.2007 Obv. úrad Galanta

Objednávateľ :

II. - predmet zmluvy

Druh činnosti :

- a) Vykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej, teplovodnej kotolne na tuhé - plynne palivo v zmysle § 16 vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zz. v znení vyhl. ÚBP SR č. 75/1996 Zz. a § 13 vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Zz.

Dohodnutá cena za podľa menovitého výkonu kotolne nasledovne :

do 250 kW	90 €
do 500 kW	99 €
do 1000 kW	126 €
nad 1000 kW	142 €

Počet kotolní : 7

- b) Vykonanie revízie plynového zariadenia nízkotlakovej, teplovodnej, plynofikovanej kotolne v zmysle § 13 vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Zz.

Dohodnutá cena nasledovne :

Počet kotolní : —

- za 1 kotol vrátane zariadenia kotolne a za rozvod plynového potrubia : 87 €
- za regulačné zariadenie plynu s plynomerom / plynomerňou / : 33 €

- c) Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku kotolne na tuhé palivo, vrátane dodania prevádzkového denníka kotolne v zmysle § 10 vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zz. a vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Zz.

Dohodnutá cena : 157 €

Počet kotolní : —

- d) Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku kotolne na plynne palivo, vrátane dodania prevádzkového denníka kotolne v zmysle § 10 vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zz., STN 386405 a vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Zz.

Dohodnutá cena : 193 €

Počet kotolní : —

e/ iné požiadavky a dojednania :

III - zmluvné záväzky

Dodávateľ sa zaväzuje :

- vykonať práce v plnom rozsahu dojednania tak, aby spĺňali požiadavky platných predpisov, vyhlášok a noriem,
- dodržiavať bezpečnostné predpisy v priestoroch pracovísk objednávateľa s ktorými bol riadne oboznámený,
- fakturáciu za vykonané práce vykonať až po predložení správy, respektíve prevádzkového poriadku, prevádzkového denníka kotolne a pod.

Objednávateľ sa zaväzuje :

- poskytnúť dodávateľovi všetky podklady a informácie potrebné k splneniu predmetnej zmluvy / potrebnú dokumentáciu, vstup do objektov, prípadne sprievodného pracovníka a pod. /,
- uhradiť faktúru predloženú dodávateľom najneskôr do 14 dní od jej doručenia.

IV – záverečné ustanovenie

- zmluva sa vyhotovuje v 2 výtlačkoch, po jednom pre dodávateľa aj objednávateľa, nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvných strán,

HOLP JÁN
Prevádzkové poriadky
a odborné prehliadky kotolní
925 23 JELKA 950

.....
podpis a pečiatka dodávateľa



.....
podpis a pečiatka objednávateľa

V HORNEJ POTONIE dňa 4. 7. 2011

ZÁPISNICA - SPRÁVA

z odbornej prehliadky nízkotlakovej, teplovodnej kotolne na tuhé palivo vykonanej v zmysle § 16 vyhlášky SÚBP číslo 25/1984 Zz. v znení § 16 vyhlášky ÚBP SR číslo 75/ 1996 Zz. a § 13 vyhlášky MPSV a R SR číslo 508/2009 Zz.

Dátum OP: 10.1.2011

OP vykonal: Ján HOLP

Výkon kotolne: 23,3 kW

Prevádzkovateľ kotolne: OBEC HORNÁ POTÔŇ

Názov a miesto kotolne: Nízkotlaková, teplovodná kotolňa na tuhé palivo
BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY - ČEČÍNSKÁ POTÔŇ,

Typ a počet kotlov : VIADRUS U 22, 1 ks

Výr. č. a rok výr. : 224087/1984

Druh paliva: KOKS

Obsluha kotolne: Je odborne a zdravotne spôsobilá

Dátum poslednej OP: 11.1.2010

Odstránenie závad: Neodstránené závady č. 1 - 4, 6,

Dátum poslednej revízie (odbornej skúšky) EZ: Správa nebola predložená

TZ: Nie sú osadené v kotolni

ZZ: Nie sú osadené v kotolni

Odstránenie závad: -

Zistený stav z prevádzkového denníka kotolne: Prevádzkový denník kotolne je vedený v zmysle § 13 vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zz.

Prevádzkový poriadok kotolne: Je vypracovaný.

Čistenie a kontrola komína: Bolo vykonané oprávnenou kominárskou organizáciou. Komín je nepoškodený a funkčný.

Vonkajší stav kotla: Kotol je osadený v pivničnej miestnosti budovy pod úrovňou zeme na betónovom podklade. Kotol je riadne oplechovaný, obal, / plášť / kotla je nepoškodený, bez korózie. Nie je nasávanie falošného vzduchu. Jednotlivé dvierka kotla, dusivka a vrchný násypný otvor kotla sú nepoškodené, dobre tesniace, ľahko otvárateľné a funkčné. Ovládacia páka kominovej klapky je funkčná.

Vnútny stav kotla: Vyhorievací priestor kotla je nepoškodený v dobrom a funkčnom stave. Popolníkový priestor pod kotlom a rošty sú v dobrom nepoškodenom a funkčnom stave.

Stav požiarnych opatrení: Kotolňa je po stránke PO zabezpečená ručným prevádzkyschopným hasiacim prístrojom. V kotolni nie umiestnené horľavé materiály.

Stav obehových čerpadiel : Systém kúrenia je riešený – zabezpečený samotažne, t. j. bez osadených elektrických obehových čerpadiel.

Stav rozvodného potrubia a armatúr : Jednotlivé armatúry / ventily a rozvody / sú ľahko ovládateľné, avšak rozvodné potrubie v kotolni nie je tepelne izolované / strata tepla a možnosť popálenia / - 4. 8. 1 STN EN 12828 a § 9 vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zz.

Vetranie kotolne a skládky paliva : Je dostatočne zabezpečené prirodzeným spôsobom.

Stav zabezpečovacieho zariadenia a expanzná nádrž : Vykurovanie je zabezpečené systémom otvorenej expanznej nádrže, ktorá je osadená na povalovom priestore nad kotolňou, kde je tepelne zabezpečená pred mrazom. Prepadové potrubie z expanznej nádrže je vyvedené samostatným potrubím na strechu budovy do okapu. Naplňovanie vody do systému ÚK sa vykonáva ručne priamo do expanznej nádoby.

Osvetlenie kotolne a skládky paliva : Osvetlenie kotolne a skládky paliva je dobré a intenzita osvetlenia je postačujúca. Kurič má k dispozícii ručnú baterku. Na elektrickom osvetľovacom telese nie je osadený ochranný kryt.

Podlaha, dvere a únikové cesty z kotolne : Podlaha kotolne je rovná, nepoškodená, ľahko čistiteľná, spádová je do šachty. Dvere do kotolne sú horľavé, otvárateľné von z kotolne, označené. Únikové cesty z kotolne sú voľné – nezatarasené.

Lekárnička : Je pre potreby kuriča osadená v miestnosti kuriča.

Zauhl'ovanie kotla a odstraňovanie popola : Nakladanie paliva do kotla sa vykonáva ručne pomocou vedra cez vrchné prikladacie dvierka / násypník kotla / zo zeme pred kotlom. Popol sa z kotla z priestoru popolníka vyberá ručne pomocou lopatky a ukladá sa do vedra. Potom sa z kotolne vo vedre vynáša a vysypáva sa do popolníc osadených pred kotolňou.

Ďalšie zistené závady a nedostatky :

- V kotolni nie sú osadené bezpečnostné predpisy 1. pomoci pri otrave oxidom uhoľnatým / CO /, pri popálení, pri úraze elektrickým prúdom a požiarň poriadok / § 8 vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zz. a § 9 vyhl. MV SR č. 121/2002 Zz. /.

NÁVRH OPATRENÍ :

1/ Vyhľadať a doložiť platnú správu z poslednej periodickej revízie elektro v kotolni alebo zabezpečiť v zmysle vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Zz. vykonanie novej.

2/ Na elektrické osvetľovacie teleso v kotolni osadiť ochranný kryt.

3/ Zabezpečiť tepelnú izoláciu rozvodného potrubia v kotolni, ktoré neslúži za účelom vykurovania.


4/ Do kotolne osadiť nehorľavé dvere alebo vykonať ich oplechovanie.

5/ Zabezpečiť osadenie bezpečnostných predpisov / tabuliek / do kotolne – 1. pomoc pri otrave oxidom uhoľnatým / CO /, pri popálení, pri úraze el. prúdom a požiarň poriadok.

ĎALŠÍ TERMÍN OP JANUÁR 2012 alebo podľa stavu a zmien v kotolni

ZÁVER – CELKOVÉ ZHODNOTENIE : Na základe OP kotolňa J E schopná bezpečnej prevádzky

PO ODSTRÁNENÍ ZÁVADY č. 1



.....
pečiatka a podpis OP

ZÁPISNICA - SPRÁVA

z odbornej prehliadky nízkotlakovej, teplovodnej kotolne na tuhé palivo vykonanej v zmysle § 16 vyhlášky SÚBP číslo 25/1984 Zz. v znení § 16 vyhlášky ÚBP SR číslo 75/ 1996 Zz. a § 13 vyhlášky MPSV a R SR číslo 508/2009 Zz.

Dátum OP: 10.1.2011

OP vykonal: Ján HOLP

Výkon kotolne: 23,3 kW

Prevádzkovateľ kotolne: OBEC HORNÁ POTÔŇ

Názov a miesto kotolne: Nízkotlaková, teplovodná kotolňa na tuhé palivo
BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY - ČEČÍNSKÁ POTÔŇ,

Typ a počet kotlov : VIADRUS U 22, 1 ks

Výr. č. a rok výr. : 224087/1984

Druh paliva: KOKS

Obsluha kotolne: Je odborne a zdravotne spôsobilá

Dátum poslednej OP: 11.1.2010

Odstránenie závad: Neodstránené závady č. 1 - 4, 6,

Dátum poslednej revízie (odbornej skúšky) EZ: Správa nebola predložená

TZ: Nie sú osadené v kotolni

ZZ: Nie sú osadené v kotolni

Odstránenie závad: -

Zistený stav z prevádzkového denníka kotolne: Prevádzkový denník kotolne je vedený v zmysle § 13 vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zz.

Prevádzkový poriadok kotolne: Je vypracovaný.

Čistenie a kontrola komína: Bolo vykonané oprávnenou kominárskou organizáciou. Komín je nepoškodený a funkčný.

Vonkajší stav kotla: Kotol je osadený v pivničnej miestnosti budovy pod úrovňou zeme na betónovom podklade. Kotol je riadne oplechovaný, obal, / plášť / kotla je nepoškodený, bez korózie. Nie je nasávanie falošného vzduchu. Jednotlivé dvierka kotla, dusivka a vrchný násypný otvor kotla sú nepoškodené, dobre tesniace, ľahko otvárateľné a funkčné. Ovládacia páka komínovej klapky je funkčná.

Vnútorň stav kotla: Vyhoriavací priestor kotla je nepoškodený v dobrom a funkčnom stave. Popolníkový priestor pod kotlom a rošty sú v dobrom nepoškodenom a funkčnom stave.

Stav požiarnych opatrení: Kotolňa je po stránke PO zabezpečená ručným prevádzkyschopným hasiacim prístrojom. V kotolni nie umiestnené horľavé materiály.

Stav obehových čerpadiel : Systém kúrenia je riešený – zabezpečený samostatne, t. j. bez osadených elektrických obehových čerpadiel.

Stav rozvodného potrubia a armatúr : Jednotlivé armatúry / ventily a rozvody / sú ľahko ovládateľné, avšak rozvodné potrubie v kotolni nie je tepelne izolované / strata tepla a možnosť popálenia / - 4. 8. I STN EN 12828 a § 9 vyhl. SÚBP č. 25/1984 Zz.

Vetranie kotolne a skládky paliva : Je dostatočne zabezpečené prirodzeným spôsobom.

Stav zabezpečovacieho zariadenia a expanzná nádrž : Vykurovanie je zabezpečené systémom otvorenej expanznej nádrže, ktorá je osadená na povetovom priestore nad kotolňou, kde je tepelne zabezpečená pred mrazom. Prepadové potrubie z expanznej nádrže je vyvedené samostatným potrubím na strechu budovy do okapu. Naplňovanie vody do systému ÚK sa vykonáva ručne priamo do expanznej nádoby.

Osvetlenie kotolne a skládky paliva : Osvetlenie kotolne a skládky paliva je dobré a intenzita osvetlenia je postačujúca. Kurič má k dispozícii ručnú baterku. Na elektrickom osvetľovacom telese nie je osadený ochranný kryt.

Podlaha, dvere a únikové cesty z kotolne : Podlaha kotolne je rovná, nepoškodená, ľahko čistiteľná, spádová je do šachty. Dvere do kotolne sú horľavé, otvárateľné von z kotolne, označené. Únikové cesty z kotolne sú voľné – nezatarasené.

Lekárnička : Je pre potreby kuriča osadená v miestnosti kuriča.

Zauhl'ovanie kotla a odstraňovanie popola : Nakladanie paliva do kotla sa vykonáva ručne pomocou vedra cez vrchné prikladacie dvierka / násypník kotla / zo zeme pred kotlom. Popol sa z kotla z priestoru popolníka vyberá ručne pomocou lopatky a ukladá sa do vedra. Potom sa z kotolne vo vedre vynáša a vysypáva sa do popolníc osadených pred kotolňou.

Ďalšie zistené závady a nedostatky :

- V kotolni nie sú osadené bezpečnostné predpisy 1. pomoci pri otrave oxidom uhoľnatým / CO /, pri popálení, pri úraze elektrickým prúdom a požiarny poriadok / § 8 vyhl. SUBP č. 59/1982 Zz. a § 9 vyhl. MV SR č. 121/2002 Zz. /.

NÁVRH OPATRENÍ :

1/ Vyhľadať a doložiť platnú správu z poslednej periodickej revízie elektro v kotolni alebo zabezpečiť v zmysle vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Zz. vykonanie novej.

2/ Na elektrické osvetľovacie teleso v kotolni osadiť ochranný kryt.

3/ Zabezpečiť tepelnú izoláciu rozvodného potrubia v kotolni, ktoré neslúži za účelom vykurovania.

4/ Do kotolne osadiť nehorľavé dvere alebo vykonať ich oplechovanie.

5/ Zabezpečiť osadenie bezpečnostných predpisov / tabuliek / do kotolne – 1. pomoc pri otrave oxidom uhoľnatým / CO /, pri popálení, pri úraze el. prúdom a požiarny poriadok.

ĎALŠÍ TERMÍN OP JANUÁR 2012 alebo podľa stavu a zmien v kotolni

ZÁVER – CELKOVÉ ZHODNOTENIE : Na základe OP kotolňa **J E** schopná bezpečnej prevádzky

PO ODSTRÁNENÍ ZÁVADY č. 1



.....
pečiatka a podpis OP